

Image not found or type unknown



Ref. No.:  
1233-08171459

## Overview and Technical Data:

# Mandelli 7 U Twin Pallet

## MANDELLI



**mandelli**

Year of Build:  
Jan 1991

## Description:

# Used Mandelli 7 U 4 axis machining center with twin Pallets

CNC Control Mandelli Plasma

## Technical data

- Table size 630 x 800
- Number of pallets: 2x
- System load 1500kg
- Displacement
  - X-axis: 1000mm
  - Y-axis: 800mm
  - Z-axis: 1050mm
- Tool magazine with 80 places SK50
- Spindle speed 20-4000min-1
- Rapid feed 28000 mm/min
- Max. Torque 1070Nm
- Power 25KW
- Cooling through the spindle up to 25bar
- Machine bed and stand made of grey cast iron
- Documentation and foundation drawings are available
- Spare parts: A main spindle motor

The mechanics are still top, the electronics makes problems when switching on

## Technical Data:

## Technical Data:

Control:

[CNC](#)

Spindle Speed:

4.000 rpm

Tool Holder:

[SK50](#)

Tool Capacity:

80 x

## Travels:

X-Axis:

1.000 mm

Y-Axis:

800mm

Z-Axis:

1.050 mm

## Dimensions and Weight:

Height:

3.700 mm

Width:

5.500 mm

Length:

6.500 mm

Weight:

2.000 kg

## Buyer Information:

Condition:

[Bad Condition - Repairs recommended](#)

Availability:

[Immediately](#)

Sold as:

[EXW \(Ex Works - Incoterm\)](#)

VAT:

[19 %](#)

Buyers Premium:

[16 %](#)

Location:

Germany

## Images:



1









4



5











HAUPTSCHALTER

SPANNUNG GEHT VOM RECHTEN ZUM LINKEN  
SCHRANK UND UMGEKEHRT

WERKZEUGWECHSEL  
ZAEHLER



PALETTENZAehler



SCHALTSCHRANK  
UNTER SPANNUNG



STEUERSpannung  
AUS EIN



BREMSE AUSSCHALTEN



LANGSAME SCHMIERUNG  
AUS EIN



EXTRA ZYKLUS  
HAND-SCHMIERUNG



SPAENEFOERDERER  
UMKEHRUNG



AUSGANG  
SCHNITTSTELLE

**Infektionen vorbeugen:  
Die 10 wichtigsten**

Im Alltag begegnen wir vielen Erregern wie Viren und Bakterien, die Krankheiten übertragen können.

- 1. Regelmäßig Hände waschen**
  - wenn Sie einen Husten haben
  - vor und nach der Zubereitung von Speisen
  - vor dem Schlafen
  - nach dem Besuch der Toilette
  - nach dem Wechseln von Windeln oder Koten
  - vor und nach dem Kontakt mit Tieren
  - nach dem Kontakt mit Erde
- 2. Hände aus dem Gesicht fernhalten**
  - Niesen oder Husten in die Ellenbogen
  - nicht in die Augen, Nase oder Mund
- 3. Im Kniebereich Abstand halten**
  - vermeiden Sie engen Kontakt mit anderen Personen
  - vermeiden Sie schmutzige Oberflächen, insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln
  - vermeiden Sie engen Kontakt mit Tieren
  - vermeiden Sie den Kontakt mit Tieren
  - vermeiden Sie den Kontakt mit Tieren
- 4. Auf ein sauberes Zuhause achten**
  - reinigen Sie regelmäßig Küche und Bad
  - vermeiden Sie Kontakt mit Schmutz
  - vermeiden Sie Kontakt mit Schmutz
  - vermeiden Sie Kontakt mit Schmutz
- 5. Geschirr und Wäsche heiß waschen**
  - reinigen Sie Geschirr und Wäsche mit warmem Wasser und Spülmittel
  - vermeiden Sie Kontakt mit Schmutz
  - vermeiden Sie Kontakt mit Schmutz
  - vermeiden Sie Kontakt mit Schmutz

**© 2014 DLR**









Command Position P D M

X	-477.412	-477.428	*
Y	0.000	0.015	*
Z	0.000	0.004	*
B	-270.014	-270.006	*
V	-269.883	-269.882	*
T	4040.000	4039.999	*

F= 0 S= 0 TM= 40 N= 0  
EP= 0 SP= 0 TP= 40 L= 0

\*\*\* NEMBO ERR 0101 \*\*\*

C.M.U. Plasma

SYSTEM ON/OFF

EMERGENCY STOP

ABX HOLD SPINDLE HOLD

RESET CANCEL STOP START



Asset-Trade

Assessment and Sale of Used Assets world wide

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Germany

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: [info@asset-trade.de](mailto:info@asset-trade.de)

Web.: <https://www.asset-trade.de/en>

Ref. No.:

1233-08171459

**Overview and Technical Data:**

# Mandelli 7 U Twin Pallet

## MANDELLI



**mandelli**

Year of Build:

Jan 1991

### **Description:**

## **Used Mandelli 7 U 4 axis machining center with twin Pallets**

CNC Control Mandelli Plasma

### Technical data

- Table size 630 x 800
- Number of pallets: 2x
- System load 1500kg
- Displacement
  - X-axis: 1000mm
  - Y-axis: 800mm
  - Z-axis: 1050mm
- Tool magazine with 80 places SK50
- Spindle speed 20-4000min-1
- Rapid feed 28000 mm/min
- Max. Torque 1070Nm
- Power 25KW
- Cooling through the spindle up to 25bar
- Machine bed and stand made of grey cast iron
- Documentation and foundation drawings are available
- Spare parts: A main spindle motor

The mechanics are still top, the electronics makes problems when switching on

### **Technical Data:**

### **Technical Data:**

Control:

CNC

Spindle Speed:  
4.000 rpm  
Tool Holder:  
[SK50](#)  
Tool Capacity:  
80 x

### **Travels:**

X-Axis:  
1.000 mm  
Y-Axis:  
800mm  
Z-Axis:  
1.050 mm

### **Dimensions and Weight:**

Height:  
3.700 mm  
Width:  
5.500 mm  
Length:  
6.500 mm  
Weight:  
2.000 kg

### **Buyer Information:**

Condition:  
[Bad Condition - Repairs recommended](#)  
Availability:  
[Immediately](#)  
Sold as:  
[EXW \(Ex Works - Incoterm\)](#)  
VAT:  
[19 %](#)  
Buyers Premium:  
[16 %](#)  
Location:  
Germany

### **Images:**



1









4



5











HAUPTSCHALTER

SPANNUNG GEHT VOM RECHTEN ZUM LINKEN  
SCHRANK UND UMGEKEHRT

WERKZEUGWECHSEL  
ZAEHLER



PAALLENZAEHLER



SCHALTSCHRANK  
UNTER SPANNUNG



STEUERSPANNUNG  
AUS EIN



BREMSE AUSSCHALTEN



LANGSAME SCHMIERUNG  
AUS EIN



EXTRA ZYKLUS  
HAND-SCHMIERUNG



SPAENEFOERDERER  
UMKEHRUNG



AUSGANG  
SCHNITTSTELLE

**Infektionen vorbeugen:**  
**Die 10 wichtigsten**

Im Alltag begegnen wir vielen Erregern wie Viren und Bakterien, die Krankheiten übertragen können.

- 1. Regelmäßig Hände waschen**
  - wenn Sie einen Husten haben
  - vor und nach der Zubereitung von Speisen
  - vor dem Schlafen
  - nach dem Besuch der Toilette
  - nach dem Wechseln von Windeln oder Koten
  - vor und nach dem Kontakt mit Tieren
  - nach dem Kontakt mit Erde
- 2. Hände aus dem Gesicht fernhalten**
  - Husten Sie nicht in Ihre Hände
  - vermeiden Sie es, Ihre Augen zu reiben
- 3. Im Kniebereich Abstand halten**
  - vermeiden Sie engen Kontakt mit anderen Personen
  - vermeiden Sie enge öffentliche Verkehrsmittel
  - vermeiden Sie engen Kontakt mit Tieren
  - vermeiden Sie engen Kontakt mit Erde
- 4. Auf ein sauberes Zuhause achten**
  - reinigen Sie regelmäßig Ihre Küche und Bad
  - vermeiden Sie Kontakt mit anderen Personen
  - vermeiden Sie Kontakt mit Tieren
  - vermeiden Sie Kontakt mit Erde
- 5. Geschirr und Wäsche heiß waschen**
  - reinigen Sie Ihre und andere Geschirre mit warmem Wasser und Spülmittel in der Spülmaschine
  - waschen Sie Ihre Wäsche mit kaltem Wasser
  - vermeiden Sie Kontakt mit Tieren und Erde
  - vermeiden Sie Kontakt mit Erde

© 2014 DLR











Asset-Trade

Assessment and Sale of Used Assets world wide

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Germany

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: [info@asset-trade.de](mailto:info@asset-trade.de)

Web.: <https://www.asset-trade.de/en>

Generated on 01.05.2026

© Copyright 2026 - [Asset-Trade](#)

Page