



1 - Zählung Rohglaslager (kein UE/FE)

2 – 9110 - ZS Float

3 – 9120 - ZS VSG

4 – 9210 - vor Benteler

5 – 9220 - links+rechts Floatstone

6 – 9510 - vor TAM

7 – 9520 - nach TAM

8 – 9530 - SD vor Ofen

9 – 9320 - Sortierung links

10 – 9330 - Sortierung rechts

11 – 9610 - ISO Sortierung

12 – 9810 - hinter ISO vor Versand

13 – 9410 - VSG Sortierung

14 – 9430 - AK Gestelle

15 – 9440 - AK fertig und abgepackt

16 – 9450 - Bereitstellung VSG bei Nacharbeit

17 – 9710 - Nacharbeit

18 – 9820 - Versandhalle